


★①と②をはりあわせて、それに、  
④と⑤をせっちりゃく  
★みぞにはめこんで③をつける

Cement the fuselages and  
the wings.




★飛行姿勢（とんでいるところ）にする場合は翼（よく）の下に⑥⑦をはりつける  
★着陸姿勢（とんでいないところ）にするときは⑧⑨と⑩をはりつける  
★⑪又は⑫に⑬をつけたものを翼（よく）の両がわにせっちりゃく



Cement the parts as illustrated.  
If you decide to the plane is  
flying condition, use the landing  
gear covers as illustrated in a  
circle.

★⑭に⑮をさしこみ⑯でとめてから  
それを胴部にせっちりゃくする  
★風ぼうをせっちりゃく

Cement the engine cowl  
and the canopy on to the  
fuselage.



飛行姿勢（とんでいるところ）にするときは、このくみあわせにする  
Flying condition.





★マークをはる。

Apply the decals.

# COLOR GUIDE カラーガイド

## U.S. ARMY FIGHTER REPUBLIC P-47D THUNDERBOLT



機体全面：銀  
SURFACE : SILVER

プロペラ：つや消し黒(先端：黄橙)  
PROPELLER : FLAT BLACK(TIP : ORANGE)

第353戦闘中隊所属機